

Chambre à huile

Référence : SA 0889



Libellé article Chambre à huile

Code barre 3701555326986

Texte Réservoir compatible avec tous récupérateurs d'huile avec système d'aspiration de la gamme CLAS.

Durée de garantie Pas de garantie (consommable)

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie NO

NO
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)