

## Bouchon complet M18x1.5

Référence : SA 2020



**Libellé article** Bouchon complet M18x1.5

**Code barre** 3700461431395

**Intro** Bouchon complet M18x1.5 conçu pour la réparation des carters d'huile dont le taraudage est endommagé.

**Texte** Ce bouchon conserve le pas de filetage d'origine M18x1.5 tout en bénéficiant d'un diamètre de filet plus important, permettant une reprise efficace dans un carter abîmé. Il se monte directement en lieu et place du bouchon d'origine, sans nécessiter de retaraudage.  
Composé de deux éléments, le premier reste fixé sur le carter après installation, tandis que le second est utilisé pour les vidanges suivantes. Solution fiable, rapide et économique pour éviter le remplacement du carter.

**Durée de garantie** Pas de garantie (consommable)

**Code tarif** Tarif Normal (TN)

**Procédure de Garantie** NO

NO  
WARRANTY



TN

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)