Oliefilterhuls 108x15

Referentie : SA 2067



Tekst van het artikel	Oliefilterhuls 108x15
Streepjescode	3700461440229
Toewijzingen	Voor Volvo diesel C70, S70, V70, N70, 850Tdi.
Motornummers	8140.61200 , 814061 , 8144.61200 , 814461 , 8144.67 , 814467 , 8140.21200 , 814021 , 8144.21220 , 814421 , DE , NC , 3D , AAS , AAT , AEL , F28TDCR , 8140.43S , 814043S , 8140.63 , 814063 , 8140.43N , 814043N , 130B000 , 8144.65 , 814465 , 8144.6520 , 8144.61 , 8144.6521 , 8144.91 , 814491 , 8144.97 , 814497 , 8144.97S , 814497S , 8144.97Y , 814497Y , 8140.27 , 814027 , 8140.47 , 814047 , 8140.43 , 814043 , 8140.67 , 814067 , 8140.473700 , 8140.672200 , 8140.61 , 8140.21 , 8140.27S , 814027S , 8140.07 , 814007 , 8140.23 , 814023 , 8140.47R , 814047R , 8140.67F , 814067F , 8140.43C , 814043C , 8149.03 , 814903 , 8140.43B , 814043B , 8140.43R , 814043R , S8U_7 , S8U758 , S8U782 , S8U780 , S8U772 , S9W_7 , S9W702 , S9W700 , 8140.272500 , S9U_7 , S9U714 , S9U740 , 8140.672510 , S8U742 , S8U770 , S9W_2 , S9W206 , S9W208 , S8U750 , S8U720 , 8140.43P , 814043P , 1X , ABL , D5252T
OEM-codes	4222406 , 4630787 , 4712132 , 69115561 , 71718765 , 71753740 , 74115561B , 7571569 , 76115561 , GFE351 , GFE367
Garantietermijn	2 jaar
Geschikt voor voertuigen van het merk	Volvo

Afdrukken	15 vrouwelijke aansluitingen
Diameter	108 mm
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)